




SITUACION



SITUACION

MEDICIÓN EN TOPOGRÁFICO ACTUAL
 AMBITO 1.3.11 "ARRETXEKO MALDA" : 1.849,94 M2.




FOTOGRAFIAS DE ESTADO ACTUAL

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
 AMBITO 1.3.11 "ARRETXEKO MALDA" IRÚN

INFORMACIÓN MAYO 2016
SITUACIÓN, FOTOGRAFÍAS **IN.01**

REF. A.15.213_PEOU-ARRETXEKOMALDA-04.dwg IMPRESO 2016-06-08

PROMOTOR: LEFT VALLEY S.L. ARQUITECTO: A.J. LAINSA LETRADO ASESOR: EDORTA ALONSO



Handwritten signatures of the architect and assessor.

AVENIDA LETXUNBORRO 94,1º 20305 IRUN
 arkilainsa@arkilainsa.com
 T. 943 63 15 60 F. 943 63 27 54

ISO 9.001
 ES - 1434/2007
 EMPRESA CERTIFICADA POR
 AENOR
 ISO 14.001
 ES - 2007/0489